

Огнетушитель порошковый закачной ОП(з)




Конструкция огнетушителя:

1. Чека; 2. Рычаг запорно-пускового устройства
3. Шланг распылителя; 4. Корпус;
5. Ручка для переноса огнетушителя; 6. Манометр.

ОП-4 предназначен для тушения загораний твердых веществ, горючих жидкостей, газов и электроустановок, находящихся под напряжением **не более 1000В**, на промышленных предприятиях, складах хранения горючих материалов. Огнетушитель должен эксплуатироваться в условиях умеренного климата в диапазоне рабочих температур от минус 40 до плюс 50°С.

ПРИВЕДЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ В ДЕЙСТВИЕ:



1. Поднести огнетушитель к очагу пожара с учетом безопасного от теплового воздействия расстояния.
2. Сорвать пломбу и выдернуть чеку (1).



3. Направить шланг распылителя (3) на очаг пожара.



4. Нажать на рычаг запорно-пускового устройства (2).

Рекомендация по использованию огнетушителей

1



2



3



4



5



